

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Лицей № 62», РБ, г. Уфа Орджоникидзевский район, ул. Ульяновых, д. 38
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	—	—	Не приспособлено	все	<ul style="list-style-type: none"> - установить архитектурное и световое (в темное время суток) выявление проходов, установить маркировки, разметки проходов - оборудование калитки кнопкой системы вызова персонала - индикация доступности здания 	Капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	—	—	Не приспособлено	все	<ul style="list-style-type: none"> - ремонт покрытия тротуаров и мест стоянок автотранспорта для инвалидов - установить архитектурное и световое (в темное время суток) выявление проходов, установить маркировки, разметки проходов - устройство поворотных и разворотных площадок, в том числе в тупиковых элементах путей пешеходного движения, Выделение пешеходных путей на покрытии с помощью знаков и указателей, предупредительных надписей с размером символа по высоте не менее 0,5 м, рифления, изменения фактуры покрытия. Установка информации о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха, установка мест отдыха вблизи пересечений путей движения, перед входом в здание и выходом с участка. - Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации 	Капитальный ремонт

1.3	Лестница (наружная)	Нет	-	-	-	-	-	-	
1.4	Пандус (наружный)	Нет	-	-	-	-	-	-	
1.5	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Не приспособлена	все	-	Предусмотреть не менее одного машиноместа на расстоянии не более 100 м от входа (по согласованию с ГИБДД) - ремонт дорожного покрытия мест стоянок автотранспорта для инвалидов - оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние Доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию	ВНД	-	-	Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: оборудовать парковку для МГН не менее 1 машиноместа

Приложение №2
08 2021 г.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _____ от «02» _____

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ «Лицей № 62», РБ, г. Уфа Ordжоникидзевский район, ул. Ульяновых, д. 38

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	—	—	—	все	Установка противоскользящего покрытия, маркировка крайних ступеней лестницы; При ширине лестничного марша свыше 4 м требуется установить дополнительные поручни посередине лестницы высотой 70 и 90 см.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	Есть на отдельном входе	—	—	Не приспособлено	все	-Обустройство пандуса по нормативам (вдоль пандуса двухсторонние и двухуровневые поручни высотой 70 и 90 см., длина поручней на 30 см. больше пандуса, ширина пандуса между поручнями – 90см) в соответствии с нормативом СНиП 35-01-2001 (1:12=8%=4,8°); - Установка противоскользящего покрытия, - устройство навеса над пандусом - табличка с номерами ответственных по работе с МГН	Капитальный ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	—	—	Соответствует	все	— устройство противоскользящего покрытия	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	—	—	Соответствует	все	- отрегулировать доводчик (задержка не менее 5 сек)	Текущий ремонт

							- на прозрачных поверхностях дверей предусмотреть контрастную маркировку желтыми кругами на уровне глаз	
2.5	Тамбур	есть	-	-	Не приспособлено	все	- устройство противоскользящего покрытия	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	-	-	Капитальный ремонт, привести пандус на крыльце в соответствие с нормативами

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий заключению: Ремонт лестничного пролета и привести пандус в соответствии с нормативами

I Результаты обследования:
3. Пути (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
МБОУ «Лицей № 62», РБ, г. Уфа Орджоникидзевский район, ул. Ульяновых, д. 38
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента				Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Соержание	Значимо для инвалида (категория)	Соержание	Виды работ	
3.1	Коридор (вестибюль, галерея, баузон)	есть	-	-	Частично приспособлено	все	- выделение части помещений, адаптированного для инвалидов и маломобильных лиц. - устройство тактильных средств на путях движения	Текущий ремонт	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	-	Не приспособлено	все	информациями средствами, в том числе архитектурными, ориентиров движения к месту обслуживания в зальных помещениях, установка автоматического включения, отключения и регулирование осветительных приборов, достаточный уровень освещенности устройств пристенных поручней на лестничных площадках (центральной лестницы) - оборудование кнопками системы вызова персонала	Капитальный ремонт	Капитальный ремонт
3.3	Лантус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-	Закупка оборудования, индивидуализирующие решения
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	Не приспособлено	все	приобретение лестничного подъемника либо альтернативные варианты (типа	Закупка оборудования, индивидуализирующие решения	Закупка оборудования, индивидуализирующие решения

							шагоход, или локальный подъемник)	
3.5	Дверь	есть	-	-	Соответствует	все	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Не приспособлено	все	- устройство пандусов для возможности беспрепятственной эвакуации	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Частично приспособлено	все	-	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ	-	-	Капитальный ремонт, закупка оборудования

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: обеспечить беспрепятственный доступ к месту оказания услуги

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Барзаат I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «Лицей № 62», РБ, г. Уфа Орджоникидзевский район, ул. Улъянских, д. 38

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	-	Частично приспособлено	все	- установка переговорных устройств, таксофонов с возможным усилением звука и синхронной визуальной информацией (табло) в адаптированных функциональных кабинетах. - закупка аппаратных средств для повышения эффективности обслуживания инвалидов и МГН	Текущий ремонт, закупка оборудования, Индивидуальные решения
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	Частично приспособлено	все	- размещение мест для лиц, сопровождающих инвалидов на креслах-колясках в непосредственной близости от них - установка специальных мест для МГН - установка тактильных направляющих - установка информационных указателей	Текущий ремонт, закупка оборудования
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

I Результаты обследования:

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	–	–	–	–	–	–	–

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
места приложения труда	–	–	–	–

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБОУ «Лицей № 62», РБ, г. Уфа, Ордонникидзевский район, ул. Льбяновых, д. 38
 Наименование объекта, адрес

№	п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по устранению объектов
			есть/нет	№ на плане	№ фото	Сопрежание	Значимо для инвалидов (категория)	Виды работ	
5.1		Туалетная комната	Есть	-	-	Не приспособлено	все	Оборудование объекта туалетом с возможностью пользования инвалидами и МЛП.	
5.2		Душевая комната	нет	-	-	-	-	-	
5.3		Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	Не приспособлено	все	Текущий ремонт	

							и т.п.,	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Не приспособлено	все	- оборудование столовой умывальником с адаптацией для инвалидов и МГН	Капитальный ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	-	-	Реконструкция, капитальный ремонт, закупка оборудования

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: предусмотреть отдельную санитарную комнату в соответствии с СанПИН на первом этаже, при невозможности выделить отдельное помещение оборудовать отдельную расширенную кабину, оборудованную по нормативам в общем туалете (отдельно в женском и мужском)

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МБОУ «Лицей № 62», РБ, г. Уфа Орджоникидзевский район, ул. Ульяновых, д. 38
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	—	—	Не приспособлено	все	Установка визуальных средств (Печатные носители статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации и т.п., Электронные носители статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и т.п.), в том числе средства, дублирующие звуковую информацию и устройства сурдоперевода (для людей с дефектами слуха))	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	—	—	Не приспособлено	все	Установка акустических средств (речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения)	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет	—	—	Не приспособлено	все	Установка тактильных средств (Печатные носители статической информации, выполненной рельефным шрифтом (указатели, таблички и т.п.) - для обозначения целевых кабинетов и служебных помещений - установка специальных тактильных табличек на путях движения (обозначение лестничных клеток, кнопок вызова персонала, электрощитовой, комнаты медицинской помощи) - установка тактильных мнемосхем на каждый этаж для обозначения мест расположения	Текущий ремонт

